



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

634057, г. Томск, пр. Мира, д. 26, тел. 8(3822)511-011, e-mail: kchs@kchs.tomsk.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Кожевниковскому району управ-
ления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Томской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

636161, Томская обл., с. Кожевниково, пер. Южный, д. 4а, тел. 8(3824)423-199, e-mail:

kozhhgpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 23/1/1

по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Зайцевская основная общеобразова-
тельная школа"; ИНН 7008005028, ОГРН 1027003152912.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения отделения надзорной деятельности и профилактической работы по
Кожевниковскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Томской области о проведении плановой выездной проверки от
06.10.2021 № 23.

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с
12 час. 00 мин. 11 октября 2021 г. по 09 час. 00 мин. 21 октября 2021 г., Начальником отделения
надзорной деятельности и профилактической работы по Кожевниковскому району управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской
области (Главным государственным инспектором по Кожевниковскому району по пожарному надзо-
ру) лейтенантом внутренней службы Букатар Михаилом Константиновичем, 636160, Томская об-
ласть, Кожевниковский район, деревня Зайцево, Школьная улица, 24

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)
по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Галиной Валентиновной Оснач

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте не хранится исполнительная(техническая) документация на системы противопожарной защиты (автоматические установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре).	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 « Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»	01.08.2022	
2.	Не обеспечено проведение технического обслуживания систем противопожарной защиты в соответствии с регламентом работ, составляемым с учетом технической документации заводоизготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений, отраженном в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. <i>(Регламент технического обслуживания АПС и СОУЭ не учитывает техническую документацию заводоизготовителей технических средств смонтированных АПС и СОУЭ. В представленном Журнале регистрации работ по ТО и ТР записи о проведенных плановых ТО произведены без указания выполненных работ)</i>	п.54 ППР в РФ;	01.08.2022	
3.	Для формирования команды управления СОУЭ в защищаемом помещении или защищаемой зоне не обеспечено наличие не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов <i>(повсеместно)</i> .	п. 14.3 СП 5.13130.2009*, ч.1, ч. 10 ст.83 ФЗ-123; п. 13.3 НПБ 88-2001	01.08.2022	
4.	Не обеспечен автоматический контроль линий связи системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре на обрыв, т.е. при размыкании контактов линии связи, а также при инициировании обрыва на световом табло «Выход», акустических системах, прибор управления не информирует о нарушении целостности линии и коротком замыкании линии оповещения.)	п. 13.14.3, п. 14.4 СП 5.13130.2009; п. 3.4 СП 3.13130.2009; п. 7.4.1, п. 7.6.4 ГОСТ Р 53325-2012; п/п 12 п. 12.1.1 НПБ 75-98	01.08.2022	
5.	Автоматическая установка пожарной сигнализации не обеспечивают автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении	п. 54 ППР в РФ; п. 13.14.1 СП 5.13130.2009*;	01.08.2022	

	неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок. ППКП не обеспечивать регистрацию события (неисправность) и переход в соответствующий режим работы в зависимости от принимаемых сигналов и тактики работы ППКП. При снятии пожарного извещателя с опорного кольца контрольно-приёмный прибор (ППКП) сигнализирует о режиме пожар, т.е. прибор приёмно-контрольный находится в режиме «охранной тактики», при которой любое изменение сопротивления в цепи регистрируется как сигнал «пожар». При обслуживании установки не учтены требования технической документации на данный тип ППКП	ч. 5 ст. 83 ФЗ-123; п. 4.2.5.3, п. 7.3.1 ГОСТ Р 53325-2012; п. 12.45 НПБ 88-2001		
6.	Не обеспечена достоверность сигнала о пожаре. АПС спроектирована и эксплуатируется таким образом, при котором сигнал на управление систем оповещения осуществляется при срабатывании одного неадресного пожарного извещателя, не удовлетворяющего параметрам Приложения Р, пункта 13.3.3 СП 5.13130.2009	ст.83 ФЗ-123; п. 14.1, п. 14.3, п. 13.15.2 СП 5.13130.2009; п. 13.1 НПБ 88-2001	01.08.2022	
7.	Пожарные извещатели не установлены (<i>не закреплены</i>) на несущих строительных конструкциях. При размещении на конструкциях подвесного потолка не обеспечено крепление к несущим конструкциям перекрытия (<i>по факту пожарные извещатели установлены в центре плит подвесного потолка</i>)	ч.6 ст.83 ФЗ-123; п.12.18 НПБ 88-2001; п. 13.3.4 СП 5.13130.2009	01.08.2022	
8.	Не соответствует указанный перечень статей (частей, пунктов) технических регламентов, принятых в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и нормативных документов в декларации пожарной безопасности.	ч. 3 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123).	01.08.2022	
9.	Лица допускаются к работе без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации (<i>фактически в журнале отсутствуют записи о проведении первичного инструктажа</i>)	п. 3 ППР; п. 16 Приказ МЧС России от 12.12.2007 №645	01.08.2022	
10.	На дверях путей эвакуации доводчики находятся в снятом положении	п. 14 ППР в РФ	01.08.2022	
11.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 ППР в РФ	01.08.2022	

12.	Точечные дымовые пожарные извещатели установлены не в каждом отсеке потолка, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м. (сцена в спортивном зале)	п. 12.20 НПБ 88-2001; п. 13.3.8 СП 5.13130.2009*	01.08.2022	
13.	Настенные звуковые и речевые оповещатели расположены таким образом, что расстояние от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм	п. 4.4 СП 3.13130.2009; п. 3.17 НПБ 104-03	01.08.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кожевниковскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области (Главный государственный инспектор по Кожевниковскому району по пожарному надзору) Букатар М.К.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«21» октября 2021 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

и.о. директора: Осина Т.В.

(должность, фамилия, инициалы)

Оси —
(подпись)

«21» октября 2021 г.

Предписание направлено:

(дата, № почтового отделения и № заказного письма с уведомлением, № факса с приложением распечатки)

* — место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.